

ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

Date : 20/12/2021

LOCATAIRE :

Entré le : 30/08/2021

Le présent état des lieux établi contradictoirement entre le locataire et le propriétaire représenté par la société EDL CONNECT pour le bien défini reconnaissent exact, fait partie intégrante du contrat de location dont il ne peut être dissocié.

N° EDL : 000057

Référence du lot : 0000,0018

Adresse : Complément : Résidence : Ville : 51100 Reims	Type : Appartement T5 Meublé Bat. : Etage : 2 ème Escalier :	Box : Cave : Garage : Parking :
---	---	--

Compteurs (les relevés d'index sont faits sous le contrôle et la responsabilité du locataire ou son représentant)

Eau & Chauffage En service : OUI

Eau froide

Type d'eau froide :

Type de relevé :

Collectif

Non localisé

Chauffage

Type de chauffage :

Electrique

Électricité En service : OUI

Heures pleines

Index :

8845kwh

Numéro :

0: pm

Localisation :

Détecteurs de fumée

Présence d'un détecteur de fumée : OUI

Détecteur de fumée présent dans les pièces suivantes : Hall d'entrée

Inventaire des clés

	F		NF		NC		Total		Observations
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	
Serrure principale	1	1	-	-	-	-	1	1	
Autre	3	3	-	-	-	-	3	3	
Total	4	4	-	-	-	-	4	4	

(F : fonctionne / NF : ne fonctionne pas / NC : non contrôlé)

Boîte aux lettres

Éléments	A l'entrée	A la sortie
----------	------------	-------------

Menuiseries

Porte de boîte aux lettres Métallique	Bon état	Bon état
Serrure de boîte aux lettres Standard	Bon état sauf Pas de clé	NV Bon état sauf Pas de clé NV

VH.

Tc



Pièce Principale Meublée

Eléments	A l'entrée	A la sortie
----------	------------	-------------

 Bâti

Sol Parquet massif	1 Neuf	Bon état - Poubelle non vider
Plinthes Bois peint	1 Neuf	Bon état
Mur accès Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur droite Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur face Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur gauche Peinture	1 Neuf	Bon état
Plafond Peinture	1 Neuf	Bon état
Crédence Faïence	1 Neuf	Bon état
Crédence : Joint ciment	1 Neuf	Bon état

 Menuiseries

Fenêtre PVC	1 Bon état	F	1 Bon état	F
Fenêtre : Encadrement PVC	1 Bon état		1 Bon état	
Fenêtre : Poignée PVC	1 Bon état		1 Bon état	
Fenêtre : Vitrage Double	2 Bon état		2 Bon état	
Fenêtre de toit Ouverture par rotation	2 Bon état	F	2 Bon état	F
Fenêtre de toit : Encadrement PVC	2 Bon état		2 Bon état	
Fenêtre de toit : Poignée Aluminium	2 Bon état		2 Bon état	
Fenêtre de toit : Vitrage Double	2 Bon état		2 Bon état	
Volet PVC, Roulant, Manuelle	1 Bon état	F	1 Bon état	F
Volet : Coffre PVC	1 Bon état		1 Bon état	
Volet : Bloqueur manivelle Plastique	1 Bon état		1 Bon état	
Volet : Manoeuvre par manivelle	1 Bon état	F	1 Bon état	F
Volet : Système d'arrêt / Butée Fixe	2 Bon état		2 Bon état	
Plan de travail Stratifié	1 Neuf		Bon état	
Plan de travail : Joint Silicone	1 Neuf		Bon état	

 Électricité

Prise électrique Simple	6 Neuf	NV	6 Bon état	NV
Prise Télép. Type RJ45	1 Neuf	NV	1 Bon état	NV
Prise TV	1 Bon état	NV	1 Bon état	NV
Interrupteur Simple	3 Neuf	F	3 Bon état	F
Plafonnier Spot	13 Neuf	F	13 Bon état	F

 Plomberie

Evier Inox, 2 bacs avec égouttoir	1 Neuf - Propre		État moyen - Auréole - Encrassé - Vaisselle non fait	
Evier : Bonde à panier	1 Neuf - Propre	NV	1 État moyen - 1 Auréole - Sale - Reste des aliments	NV
Evier : Joint Silicone	1 Neuf		Bon état	
Evier : Robinetterie mitigeur	1 Neuf - Propre Aucune trace de calcaire	NV	Bon état	NV
Evier : Siphon PVC	1 Neuf - Propre Pas de trace de coulure	NV	Bon état	NV
Robinet alimentation machine Simple	1 Neuf	NV	1 Bon état	NV

VH

TC

**Pièce Principale Meublée**

Eléments	A l'entrée		A la sortie	
Evacuation machine Simple	Neuf		Bon état	
Cumulus 150 litres	Neuf	NV	Bon état	NV

🔥 Chauffage

Chauffage Convecteur électrique	2 Neuf	NV	2 Bon état	NV
---------------------------------	--------	----	------------	----

🪑 Ameublement

Meuble sous évier Panneau de particules surfacé mélaminé	Neuf		Bon état	
Meuble sous évier : Plinthe Panneau de particule surface mélaminé	Neuf		Bon état	
Meuble sous évier : Poignée Aluminium	2 Neuf		2 Bon état	
Meuble sous évier : Porte Panneau de particules surfacé mélaminé	2 Neuf		2 Bon état	
Meuble sous évier : Rayon Panneau de particules surfacé mélaminé	1 Neuf - Propre Aucune auréole		1 Bon état	
Elément Bas Panneau de particules surfacé mélaminé	Neuf		Bon état	
Elément Bas : Plinthe Panneau de particule surface mélaminé	Neuf		Bon état	
Elément Bas : Poignée Aluminium	2 Neuf		2 Bon état	
Elément Bas : Porte Panneau de particules surfacé mélaminé	1 Neuf		1 Bon état	
Elément Bas : Rayon Panneau de particules surfacé mélaminé	1 Neuf - Propre Aucune auréole		1 Bon état	
Elément Bas : Tiroir Panneau de particules surfacé mélaminé	1 Neuf - Propre Aucune rayures ni de trace Range couvert neuf		1 Bon état	
Elément Haut Panneau de particules surfacé mélaminé	Neuf		Neuf	
Elément Haut : Poignée Aluminium	5 Neuf		5 Bon état	
Elément Haut : Porte Panneau de particules surfacé mélaminé	5 Neuf		5 Bon état	
Elément Haut : Rayon Panneau de particules surfacé mélaminé	1 Neuf - Propre Aucune rayures ni de traces		1 Bon état	
Canapé Convertible	Neuf		Bon état	
Table Bistrot	1 Usage normal - Rayé		1 État moyen - 2 Rayé, 2 Taché	
Chaises Pliante	8 Bon état		8 État moyen - 1 Abîmé	
Table basse Bois	Neuf		Bon état	
Bibelot / Objet décoratif Tableau	Bon état - X5		Bon état - X5	

🔌 Électroménager

Table de cuisson Vitrocéramique, 4 feux	Bon état	F	Mauvais état - 1 Cassé, 1 Fendu/Fissuré	NV
Cafetière à Dosette / Capsule	Bon état	NV	Bon état	NV
Four Electrique, Candy	Bon état	NV	État moyen - Couûre - Sale - Nettoyage négligé	NV
Hotte aspirante à recyclage, En applique	Bon état	F	Bon état - Sale	F
Hotte aspirante : Filtre Métalliques	1 Bon état		1 Bon état	

VH.

TC

Pièce Principale Meublée

Eléments	A l'entrée		A la sortie	
Hotte aspirante : Système d'Éclairage		Bon état		Bon état
Lave Vaisselle Standard		Neuf	NV	Bon état
Machine à laver Frontale, Beko		Bon état	F	Bon état
Réfrigérateur Combi. Frigo/Congél.		Bon état	F	Bon état

Inventaire

Elément	Neuf		Bon état		Usage normal		Mauvais état	
	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie
Assiette à dessert	6	6	0	0	0	0	0	0
Assiette creuse	6	6	0	0	0	0	0	0
Assiette plate	6	6	0	0	0	0	0	0
Bol	6	6	0	0	0	0	0	0
Couteau	6	6	0	0	0	0	0	0
Couvercle	2	2	0	0	0	0	0	0
Cuillère à dessert	6	6	0	0	0	0	0	0
Cuillère à soupe	6	6	0	0	0	0	0	0
Dessous de plat	3	3	0	0	0	0	0	0
Faitout	2	2	0	0	0	0	0	0
Fourchette	6	6	0	0	0	0	0	0
Poêle	3	3	0	0	0	0	0	0
Range couvert	1	1	0	0	0	0	0	0
Saladier	2	2	0	0	0	0	0	0
Tasse	5	5	0	0	0	0	0	0
Verre	6	6	0	0	0	0	0	0
Verre à pied	8	9	0	0	0	0	0	0

Hall d'entrée

Eléments	A l'entrée		A la sortie	
----------	------------	--	-------------	--

Bâti

Sol Parquet massif		Neuf		Bon état
Plinthes Bois peint		Neuf		Bon état
Mur accès Peinture		Neuf		Bon état
Mur droite Peinture		Neuf		Bon état
Mur face Peinture		Neuf		Bon état
Mur gauche Peinture		Neuf		Bon état
Plafond Peinture		Neuf		Bon état

Menuiseries

Porte palière Bois peint		Neuf		Bon état
Porte palière : Encadrement Bois peint		Neuf		Bon état
Porte palière : Poignée Aluminium		Neuf		Bon état

VH.

Tc



Hall d'entrée

Eléments	A l'entrée		A la sortie	
Porte palière : Serrure principale 3 points	1 Neuf	F	1 Bon état	F
Placard intérieur peint	1 Neuf - Avec tableau électrique		1 Bon état - Avec tableau électrique	
Placard : Porte Battante	1 Neuf		1 Bon état	
Placard : Poignée Aluminium	1 Neuf		1 Bon état	

⚡ Électricité

Interphone Standard	1 Neuf	NV	1 État moyen - 1 Cassé	NV
Prise électrique Simple	1 Neuf	NV	1 Bon état	NV
Interrupteur Simple	2 Neuf	F	2 Bon état	F
Plafonnier Spot	3 Neuf	F	3 Bon état	F

🧺 Électroménager

Aspirateur sans sac	1 Neuf	F	1 Bon état	F
---------------------	--------	---	------------	---

Chambre meublée 2

Eléments	A l'entrée		A la sortie	
----------	------------	--	-------------	--

Bâti

Sol Parquet massif	1 Neuf		1 Bon état	
Plinthes Bois peint	1 Neuf		1 Bon état	
Mur accès Peinture	1 Neuf		1 Bon état	
Mur droite Peinture	1 Neuf		1 Usage normal - Traces noires	
Mur face Peinture	1 Neuf		1 Bon état	
Mur gauche Peinture	1 Neuf		1 Usage normal - Trace de tête de lit	
Plafond Peinture	1 Neuf		1 Bon état	

Menuiseries

Porte Bois peint, avec clé	1 Neuf		1 Bon état	
Porte : Encadrement Bois peint	1 Neuf		1 Bon état	
Porte : Poignée Aluminium	1 Neuf		1 Bon état	
Porte : Serrure Verrou	1 Neuf - x3	F	1 Bon état - x3	F
Fenêtre PVC	2 Neuf	F	2 Bon état	F
Fenêtre : Encadrement PVC	2 Bon état		2 Bon état	
Fenêtre : Poignée Aluminium	2 Neuf		2 Bon état	
Fenêtre : Vitrage Double	4 Neuf		4 Bon état	
Store Intérieur Vénitien	1 Neuf - X2	F	1 Bon état - X2	F
Placard intérieur peint, Mèlaminé	1 Bon état		1 Bon état	
Placard : Porte Coulissante	2 Neuf		2 Bon état	
Placard : Poignée Aluminium	4 Neuf		4 Bon état	
Placard : Rail de guidage Acier	1 Neuf		1 Bon état	
Placard : Rayon Stratifié	4 Neuf		4 Bon état	
Placard : Tiroir Stratifié	1 État moyen - Trace d'huile/de graisse		1 État moyen - Trace d'huile/de graisse	
Placard : Tringle Métal chromé	1 Bon état		1 Bon état	

⚡ Électricité

Prise électrique Simple	4 Bon état	F	4 Bon état	F
-------------------------	------------	---	------------	---

VH

Tc

Chambre meublée 2

Éléments	A l'entrée		A la sortie	
Prise Télép. Type RJ45	1 Bon état	NV	1 Bon état	NV
Interrupteur Simple	1 Neuf	F	1 Bon état	F
Plafonnier Spot	4 Neuf	F	4 Bon état	F

Chauffage

Chauffage Convecteur électrique	1 Neuf	NV	1 Bon état	NV
---------------------------------	--------	----	------------	----

Ameublement

Miroir Suspendu	1 Neuf		1 Bon état	
Sommier Cadre à lattes 2 personnes	1 Neuf		1 Bon état	
Matelas 2 personnes	1 Neuf		1 État moyen - Taché	
Bureau Tréteaux + plateau Bois	1 Neuf		1 Bon état	
Chaises de bureau	1 Neuf		1 Bon état	
Chevet Bois	1 Neuf		1 Bon état	
Lampe de chevet	1 Neuf	F	Bon état	F
Tapis à motif	1 Neuf		1 Bon état	
Biblot / Objet décoratif Tableau	1 Neuf		Bon état	

Électroménager

Télévision à écran plat	1 Neuf	F	Bon état	F
Télécommande de marque	1 Neuf	F	1 Bon état	F

Linge de maison

Coussin avec housse	2 Neuf		2 Bon état	
Taie d'oreiller imprimée	2 Neuf		2 Bon état	
Oreiller Carré	2 Neuf		2 Bon état	
Couette 2 personnes	1 Neuf		1 Bon état	
Housse de couette 2 personnes	1 Neuf		1 Bon état	
Drap housse 2 personnes	1 Neuf		1 Bon état	

Inventaire

Élément	Neuf		Bon état		Usage normal		Mauvais état	
	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie	A l'entrée	A la sortie
Cadre	2	2	0	0	0	0	0	0
Plaid	1	1	0	0	0	0	0	0

Salle d'eau / WC 1

Éléments	A l'entrée	A la sortie
----------	------------	-------------

Bâti

Sol Carrelage	1 Neuf	1 Bon état
Plinthes Carrelage	1 Neuf	1 Bon état
Mur accès Peinture	1 Neuf	1 Bon état
Mur droite Peinture	1 Neuf	1 Bon état
Mur face Peinture	1 Neuf	1 Bon état
Mur gauche Peinture	1 Neuf	1 Bon état

VH

Tc

Salle d'eau / WC 1

Eléments	A l'entrée	A la sortie
Plafond Peinture	Neuf	Bon état
Faïence sur douche et lavabo	Neuf	Bon état
Faïence : Joint Ciment	Neuf	Bon état

Menuiseries

Porte Bois peint	Neuf	Bon état	
Porte : Encadrement Bois peint	Neuf	Bon état	
Porte : Poignée Aluminium	Neuf	Bon état	
Porte : Serrure Verrou	Neuf	F	F
Barre de seuil Aluminium	1 Neuf	1 Bon état	
Fenêtre de toit Ouverture par rotation	1 État moyen - 1 Difficile à manœuvrer	F	F
Fenêtre de toit : Encadrement Bois	1 Usage normal - Quelques traces	1 Usage normal - Quelques traces	
Fenêtre de toit : Poignée Aluminium	1 Bon état	1 Bon état	
Fenêtre de toit : Vitrage Double	1 État moyen - Quelques traces, Usagé - Vitre	1 État moyen - Quelques traces, Usagé - Vitre	
Ventilation VMC simple	Neuf	F	F

Électricité

Prise électrique Simple	1 Neuf	NV	1 Bon état	NV
Interrupteur Double	1 Neuf	F	1 Bon état	F
Plafonnier Spot	4 Neuf	F	4 Bon état	F

Plomberie

Douche Receveur à l'italienne	Neuf - Propre	Bon état	
Douche : Barre de douche Chromé	Neuf	Bon état	
Douche : Bonde à capot	Neuf - Propre à l'intérieur	NV	NV
Douche : Siphon Non vérifié	Neuf - Propre	Bon état	
Douche : Douchette Chromée	Neuf	NV	NV
Douche : Support Douchette Chromé	Neuf	Bon état	
Douche : Flexible de douche Chrome	Neuf	NV	NV
Douche : Joint Silicone	Neuf	Bon état	
Douche : Robinetterie Mitigeur thermostatique	Neuf	NV	NV
Pare douche Vitré	Neuf - Propre Aucune de trace de calcaire Joint neuf	État moyen - Auréole - Traces de calcaire - Nettoyage négligé	
WC Cuvette Grès émaillé	Neuf - Propre aucune trace de tartre	Bon état	
WC : Abattant Double Plastique	Neuf	Bon état	
WC : Chasse d'eau Bouton soupape 2 débits	Neuf	NV	NV
WC : Réservoir Grès	Neuf	Bon état	
WC : Robinet d'arrêt 1/4 Tour Chromé	Neuf	NV	NV
Lavabo Grès émaillé	Neuf - X2 Propre aucune trace de calcaire	Bon état - X2	
Lavabo : Bonde à clapet	Neuf - X2	NV	NV
Lavabo : Joint Silicone	Neuf	Bon état	
Lavabo : Robinetterie Mitigeur	Neuf - Propre Aucune trace de calcaire	NV	NV
Lavabo : Siphon PVC	Neuf	NV	NV

VH

Tc

Salle d'eau / WC 1

Eléments	A l'entrée	A la sortie
Chauffage		
Chauffage Sèche-serviette	1 Neuf	NV 1 Bon état NV
Ameublement		
Plan de vasque Stratifié	1 Neuf - Propre Aucune auréole d'eau	Bon état
Plan de vasque : joint Silicone	1 Neuf	Bon état
Miroir Suspendu	1 2 Neuf - Propre	2 Bon état - Propre

Salle d'eau / WC 2

Eléments	A l'entrée	A la sortie
Bâti		
Sol Carrelage	1 Neuf	Bon état
Plinthes Carrelage	1 Neuf	Bon état
Mur accès Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur droite Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur face Peinture	1 Neuf	Bon état
Mur gauche Peinture	1 Neuf	Bon état
Plafond Peinture	1 Neuf	Bon état
Faïence sur douche et lavabo	1 Neuf	Bon état
Faïence : Joint Ciment	1 Neuf	Bon état
Menuiseries		
Porte Bois peint, sans clé	Bon état sauf 3 Traces légères	Bon état sauf 3 Traces légères
Porte : Encadrement Bois peint	Bon état sauf Trace de colle	Bon état sauf Trace de colle
Porte : Poignée Aluminium	1 Neuf	Bon état
Porte : Serrure Verrou	1 Neuf	F Bon état F
Barre de seuil Aluminium	1 1 Neuf	1 Bon état
Ventilation VMC simple	1 Neuf	F Bon état F
Électricité		
Prise électrique Simple	1 1 Neuf	NV 1 Bon état NV
Interrupteur Double	1 1 Neuf	F 1 Bon état F
Plafonnier Spot	1 3 Neuf	F 3 Bon état F
Plomberie		
Douche Receveur à l'italienne	1 Neuf	État moyen - Taché - Sale
Douche : Barre de douche Chromé	1 Neuf	Bon état - Traces de calcaire
Douche : Bonde à capot	1 Neuf - Propre à l'intérieur	NV Bon état NV
Douche : Siphon Non vérifié	1 Neuf	Bon état
Douche : Douchette Chromée	1 Neuf - Propre pas de trace de calcaire	NV Bon état NV
Douche : Support Douchette Chromé	1 Neuf	Bon état
Douche : Flexible de douche Chrome	1 Neuf	NV Bon état NV
Douche : Joint Silicone	1 Neuf	Bon état
Douche : Robinetterie Mitigeur	1 Neuf - Propre Pas de trace de calcaire	NV Bon état NV

VH

Tc

**Salle d'eau / WC 2**

Eléments	A l'entrée	A la sortie
Pare douche Vitré	Neuf - Propre Aucune trace de calcaire Joint neuf	<i>État moyen - Auréole - Entartré - Nettoyage négligé</i>
WC Cuvette Grès émaillé, Sur pied	Neuf - Propre Aucune trace de tartre	<i>Bon état</i>
WC : Abattant Double Plastique	Neuf	<i>Bon état</i>
WC : Chasse d'eau Bouton soupape 2 débits	Neuf	NV <i>Bon état</i> NV
WC : Réservoir Grès	Neuf	<i>Bon état</i>
WC : Robinet d'arrêt 1/4 Tour Chromé	Neuf	NV <i>Bon état</i> NV
Lavabo Grès émaillé	Neuf - X2 Propre Aucune trace de calcaire	<i>Bon état</i>
Lavabo : Bonde à clapet	Neuf - Propre	NV <i>Bon état</i> NV
Lavabo : Joint Silicone	Neuf	<i>Bon état</i>
Lavabo : Robinetterie Mitigeur	Neuf - X2 Aucune trace de calcaire	NV <i>Bon état - X2</i> NV
Lavabo : Siphon PVC	Neuf	NV <i>Bon état</i> NV
Cumulus 150 litres	Neuf	NV <i>Bon état</i> NV

🔥 Chauffage

Chauffage Sèche-serviette, Saturateur	1 Neuf	NV <i>1 Bon état</i> NV
---------------------------------------	--------	-----------------------------

🪑 Ameublement

Accessoires sanitaires Distributeur de papier	Neuf	<i>Bon état</i>
Plan de vasque Stratifié	Neuf - Propre Aucune auréole d'eau	<i>Bon état</i>
Plan de vasque : joint Silicone	Neuf	<i>Bon état</i>
Miroir Suspendu	2 Neuf - Propre	<i>2 Bon état</i>

(F : fonctionne / NF : ne fonctionne pas / NV : non vérifié)

VH

Tc

ETAT DES LIEUX D'ENTREE

Les soussignés reconnaissent exactes les constatations sur l'état du logement, sous réserve du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour, toute défectuosité dans le fonctionnement de ceux-ci devra être signalée dans le délai maximum de 10 jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage. Lors de la première période de chauffe, le locataire dispose d'un mois pour indiquer au bailleur les éventuels dysfonctionnements des éléments de chauffage. Les co-cosignataires reconnaissent avoir reçu chacun un exemplaire du présent état des lieux et s'accordent pour y faire référence lors du départ du locataire.

ETAT DES LIEUX DE SORTIE

Le locataire prend à sa charge les réparations locatives telles que définies à l'article du 1er du décret 87-712 du 26 août (travaux d'entretien courant, menues réparations).

Le locataire est tenu de rendre le bien propre et nettoyé.

Il est également de s'assurer et de signaler au bailleur tout dommage, dès qu'il le constate.

Si par négligence du propriétaire aucun état des lieux n'est dressé au début de la location, le locataire sera également présumé avoir reçu le logement en bon état.

Sous réserve de paiement des loyers jusqu'au terme du bail.

Les dégradations et frais d'entretien ainsi que le coût des travaux de remise en état des lieux et de leurs équipements seront déduits du montant du cautionnement versé, le locataire sortant s'engageant à payer, éventuellement, le surplus dans le cas où le dépôt de garanti serait insuffisant.

La société EDL CONNECT ne saurait en aucun cas être tenue responsable des éventuelles dégradations qui viendraient à se produire sur les biens extérieurs (garage, cave) à posteriori de la signature du constat d'état des lieux de sortie.

LEGENDE ETAT GENERAL

NEUF : état neuf, jamais habité ou entièrement refait

BON ETAT : état général des éléments ne présente pas de dégradation.

USAGE NORMAL : lorsque l'état d'un élément ou équipement ne présente pas de dégradation, ayant été entretenu correctement.

ETAT MOYEN : l'état laissant apparaître des traces d'usure avancée, dégradations volontaires, défaut d'entretien par négligence.

MAUVAIS ETAT : détérioration d'un équipement ou élément, ne permet plus l'utilisation normale nécessitant une remise en état.

Dressé le 20/12/2021 sur place sur 15 pages

Le locataire

Pour le propriétaire [REDACTED], le représentant
de EDLCONNECT : cottray tatiana



Nouvelle adresse du locataire

VH

Tc



Pièce Principale Meublée : Table de cuisson Vitrocéramique



Chambre meublée 2 : Sol Parquet massif



Chambre meublée 2 : Mur droite Peinture



Chambre meublée 2 : Mur face Peinture



Chambre meublée 2 : Placard : Tiroir Stratifié



Chambre meublée 2 : Coussin avec housse



Chambre meublée 2 : Matelas 2 personnes



Chambre meublée 2 : Sommier Cadre à lattes 2 personnes

VH.

Tc



Chambre meublée 2 : Matelas 2 personnes



Chambre meublée 2 : Mur gauche Peinture



Chambre meublée 2 : Mur droite Peinture



Chambre meublée 2 : Tapis à motif



Salle d'eau / WC 1 : Pare douche Vitré



Salle d'eau / WC 2 : Douche : Robinetterie Mitigeur



Pièce Principale Meublée : Table Bistrot



Pièce Principale Meublée : Lave Vaisselle Standard

VH

Tc



Pièce Principale Meublée : Four Electrique



Pièce Principale Meublée : Four Electrique



Pièce Principale Meublée : Four Electrique



Pièce Principale Meublée : Four Electrique



Pièce Principale Meublée : Sol Parquet massif



Pièce Principale Meublée : Evier Inox



Pièce Principale Meublée : Evier Inox



Pièce Principale Meublée

VH.

Tc



Pièce Principale Meublée



Pièce Principale Meublée



Salle d'eau / WC 1



Salle d'eau / WC 1



Salle d'eau / WC 1



Hall d'entrée

VH

Tc



Salle d'eau / WC 2



Salle d'eau / WC 2



Salle d'eau / WC 2

VH

Tc